

附件：

姚安县应急管理局现场安全检查

检查组人员	雷轩（YCX10018）、李开铨（YCX18320）	
企业检查陪同人员	赵继兵	
检查时间	2021年4月14日8:40至2021年4月14日9:40时	
企业名称	姚安县岭丰新型墙材有限公司	
企业现场基本情况	企业经营地点：姚安县光禄镇旧城村张家组砂场 企业法人：彭国洪 企业现场负责人：赵继兵	
序号	存在问题和隐患	现场检查隐患图片
1	姚安县岭丰新型墙材有限公司矿界采场部分通讯光缆线坍塌，存在安全隐患。	

<p>2</p>	<p>姚安县 岭丰新型 墙材有限 公司矿界 采场部分 通讯光缆 线坍塌， 存在安全 隐患。</p>	
<p>3</p>	<p>姚安县 岭丰新型 墙材有限 公司矿界 采场部分 通讯光缆 线坍塌， 存在安全 隐患。</p>	