

附件

姚安县人民政府 2020 年挂牌督办安全生产事故隐患名单

序号	行业领域	隐患所在地	存在隐患	治理建议	责任单位	责任人	督办单位	督办责任人
1	道路交通	S220 线 K19+900M(上盐井)	右侧边坡塌方, 导致土方堆积在边坡上, 影响行车安全	清除塌方体, 边坡做防护措施	姚安公路分局	武良平	县人民政府	答 荣
2	道路交通	永景线与姚安思源路(思源小学)交叉路口	同向由南往北行驶车辆行经该“T”路口时, 前车左转驶入思源路, 后车与前车容易发生追尾或者侧面碰撞。道路平直, 村庄、学校路段, “T”交叉路口, 事故多发, 存在安全隐患	增设“T”标志牌	姚安公路分局	武良平	县人民政府	答 荣
3	特种设备	弥兴镇滇中引水工程楚雄 1 标段 2 台起重机械未取得使用登记证擅自投入使用	在特种设备安全监察中, 发现中铁八局云南省滇中引水工程楚雄段施工 1 标有 2 台起重机未取得使用登记, 擅自投入使用	要求使用单位按照《特种设备安全监察条例》规定, 办理使用登记证, 手续合法后方可投入使用	县市场监管局牵头, 县水务局、弥兴镇配合。	张家云	县人民政府	马 丽

4	道路交通	G227 国道龙岗中学、G227 国道光禄中学	多岔路口、路况复杂、道路狭窄、混合交通	加强宣传教育、增加提示 标牌、加强路面管控	姚安公路分局 牵头，县教育体 育局、县公安交 警大队配合	武良 平	县人民 政府	答 荣
5	道路交通	G227 国道马草地小学、 G227 国道太平小学、G227 国道太平幼儿园	多岔路口、路况复杂、道路狭窄、混合交通	加强宣传教育、增加提示 标牌、加强路面管控	姚安公路分局 牵头，县教育体 育局、县公安交 警大队配合	武良 平	县人民 政府	答 荣
6	道路交通	G227 国道仁和中学	多岔路口、路况复 杂、道路狭窄、混合交通	加强宣传教育、增加提示 标牌、加强路面管控	姚安公路分局 牵头，县教育体 育局、县公安交 警大队配合	武良 平	县人民 政府	答 荣
7	道路交通	官龙线洋派水库路段	公路一方临近洋派水库，部分路段弯道较大， 存在落水隐患	增加安全护栏，增设标志 标牌	县交通运输局	马驰	县人民 政府	答 荣

8	道路交通	光左公路旧城段	部分路面破损较为严重，坑塘较大，影响通行安全	对路面进行修复	县交通运输局	马驰	县人民政府	答 荣
9	道路交通	石河线	部分路段临崖，下边坡较陡	增加安全护栏，增设标志标牌	县交通运输局	马驰	县人民政府	答 荣
10	道路交通	王朝线	部分路段临崖，下边坡较陡	增加安全护栏，增设标志标牌	县交通运输局	马驰	县人民政府	答 荣
11	道路交通	海埂屯线	海埂屯小学与大龙口线连接道路未硬化，路面坑塘较大，影响学生出行安全	对路面进行硬化，增设标志标牌	县交通运输局	马驰	县人民政府	答 荣
12	道路交通	包粮屯线	道路位于东运河河埂上，一侧临水，存在落水隐患	增加安全护栏，增设标志标牌	县交通运输局	马驰	县人民政府	答 荣

